

表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县妇幼保健院迁建工程	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	层/ m ²
施工单位	浙江嘉兴中达建设有限公司	技术负责人	石月明	开工日期	2011年1月10日
项目负责人	张安琪	项目技术负责人	潘雪明	完工日期	年 月 日
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程验收	共12分部, 经查, 符合设计及标准规定12分部。		合格	
2	质量控制资料核查	共28项, 经核查符合规定28项。		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查36项, 符合规定36项; 共抽查36项, 符合规定36项, 经返工处理符合规定 / 项。		合格	
4	观感质量验收	共抽查36项,, 达到“好”和“一般”的36项, 经返修处理符合要求的 / 项		合格	
6	综合验收结论	合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 总监理工程师: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 3310014235 项目负责人: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日