

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县文化体育健身中心 (1号楼)		结构类型	框架结构(局部框剪结构)	层数/ 建筑面积	地下1层, 地四层(局部五层) /41464.22m ²
施工单位	浙江卡森建设有限公司		技术负责人	陶晶	开工日期	2021.1.14
项目负责人	钱祎		项目技术负责人	朱云杰	完工日期	2023.3.24
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>10</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>10</u> 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>50</u> 项, 经核查符合规定 <u>50</u> 项			所有控制资料全部符合规定	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>26</u> 项, 符合规定 <u>26</u> 项 共抽查 <u>26</u> 项, 符合规定 <u>26</u> 项 经返工处理符合规定 <u>—</u> 项			核查时抽查项目全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 <u>23</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>23</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>—</u> 项			好	
综合验收结论		合格且观感质量好				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	(公章) 总监理工程师: 2023年5月5日	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。