






表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县文化体育健身中心 (2号楼)		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上2层 /2547.77m ²
施工单位	浙江卡森建设有限公司		技术负责人	陶晶	开工日期	2021.1.14
项目负责人	钱祎		项目技术 负责人	朱云杰	完工日期	2022.10.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>30</u> 项, 经核查符合规定 <u>30</u> 项			完整并符合规定	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>19</u> 项, 符合规定 <u>19</u> 项 共抽查 <u>19</u> 项, 符合规定 <u>19</u> 项 经返工处理符合规定 <u>—</u> 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>15</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>15</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u>—</u> 项			好	
综合验收结论		合格且观感质量好				
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	(公章) 总监理工程师: 2023年5月5日	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	(公章) 项目负责人: 2023年5月5日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县文化体育健身中心 (4号楼)	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上2层 /987.51m ²
施工单位	浙江卡森建设有限公司	技术负责人	陶磊	开工日期	2021.1.14
项目负责人	钱祎	项目技术 负责人	朱云杰	完工日期	2022.10.28
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>27</u> 项, 经核查符合规定 <u>27</u> 项		完整并符合要求	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>19</u> 项, 符合规定 <u>19</u> 项 共抽查 <u>19</u> 项, 符合规定 <u>19</u> 项 经返工处理符合规定 <u>—</u> 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 <u>14</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>14</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u>—</u> 项		好	
综合验收结论		合格且观感质量好			
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  2023年5月5日	(公章) 总监理工程师:  2023年5月5日	(公章) 项目负责人:  2023年5月5日	(公章) 项目负责人:  2023年5月5日	(公章) 项目负责人:  2023年5月5日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。