











表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 1#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /7084.66m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整符合要求。	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 2#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上十一层 /7084.66m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录				验收结论
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部				合格
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项				完整并符合要求
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项				符合要求
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项				好
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 (公章) 项目负责人:  2020年9月21日	 (公章) 总监理工程师:  2020年9月21日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月21日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花园安置房小区工程 3#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /7084.66m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20	
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合要求	
3	安全和功能 核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: <u>李俊</u> 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: <u>张元明</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>徐福</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>祝港毅</u> 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 4#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /7296.96m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 9 分部, 经查符合设计及标准规定 9 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			完整并符合签字	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合规定 15 项 共抽查 15 项, 符合规定 15 项 经返工处理符合规定 1 项			符合签字	
4	观感质量验收	共抽查 11 项, 达到“好”和“一般”的 11 项, 经返修处理符合要求的 1 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 宋建民 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: 张明 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 徐郭王 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 路良 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 祝海毅 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 5#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上十一层 /3834.71m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.21
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项		齐全并符合规定	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项		符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项		好	
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 总监理工程师: <u>张心明</u> 2020年9月21日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 项目负责人: <u>祝博毅</u> 2020年9月21日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 6#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /3834.71m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2019.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.21
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>  </u> 项			符合	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>  </u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 总监理工程师: <u>张明</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 项目负责人: <u>祝海毅</u> 2020年9月22日	(公章)

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 7#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上十一层 /5877.18m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20	
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合规定	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>11</u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录











工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 8#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /7296.96m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项		完整并符合要	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项		好	
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: <u>张</u> 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: <u>张</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>陈</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>祝</u> 2020年9月22日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。





表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 9#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上十一层 /3834.71m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 9 分部, 经查符合设计及标准规定 9 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		完整并符合规定	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合规定 15 项 共抽查 15 项, 符合规定 15 项 经返工处理符合规定 1 项		符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 11 项, 达到“好”和“一般”的 11 项, 经返修处理符合要求的 1 项		好	
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 总监理工程师:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月24日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 10#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /3834.71m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合要求	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: <u>张心明</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>俞黎明</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>尤海涛</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>祝德毅</u> 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。













表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 11#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十一层 /5877.18m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 9 分部, 经查符合设计及标准规定 9 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			完整并符合规定	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合规定 15 项 共抽查 15 项, 符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项			符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 11 项, 达到“好”和“一般”的 11 项, 经返修处理符合要求的 11 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 总监理工程师: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。








表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 12#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十五层 /9432.62m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经核查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合要求	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>    </u> 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>    </u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 总监理工程师:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	 (公章) 项目负责人:  2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 13#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十吧层 /7989.31m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合要求	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项			好	
综合验收结论		合格.				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	 总监理工程师: <u>张黎明</u> 2020年9月22日	 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 14#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十五层 /6674.97m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司		技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项, 经核查符合规定 <u>29</u> 项			完整并符合要	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项			符合要	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月2日	(公章) 总监理工程师: <u>张心明</u> 2020年9月2日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月2日	(公章) 项目负责人: <u>尤海涛</u> 2020年9月2日	(公章) 项目负责人: <u>沈世波</u> 2020年9月2日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。








表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 15#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地上十五层 /6659.12m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>28</u> 项, 经核查符合规定 <u>24</u> 项		完整并符合规定	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项, 符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项		符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 <u>11</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>11</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项		好	
综合验收结论		合格			
建设单位 参加验收单位 (公章)	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	项目负责人: <u>张黎明</u> 2020年9月22日	总监理工程师: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	项目负责人: <u>祝世敏</u> 2020年9月22日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 地下室	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下一层(局部二层) /46303.77m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20
项目负责人	徐郭王	项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>5</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>5</u> 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>17</u> 项, 经核查符合规定 <u>17</u> 项		完整并合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 <u>7</u> 项, 符合规定 <u>7</u> 项 共抽查 <u>7</u> 项, 符合规定 <u>7</u> 项 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>6</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>6</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项		好	
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  2020年9月22日	(公章) 总监理工程师:  2020年9月22日	(公章) 项目负责人:  2020年9月22日	(公章) 项目负责人:  2020年9月22日	(公章) 项目负责人:  2020年9月22日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。





表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县丽景花苑安置房小区工程 门卫		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上一层 /48.31m <sup>2</sup>
施工单位	中元建设集团股份有限公司	技术负责人	俞黎明	开工日期	2018.6.20	
项目负责人	徐郭王		项目技术负责人	尤海涛	完工日期	2020.7.31
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>6</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>6</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>18</u> 项, 经核查符合规定 <u>18</u> 项			完整并符合	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>10</u> 项, 符合规定 <u>10</u> 项 共抽查 <u>10</u> 项, 符合规定 <u>10</u> 项 经返工处理符合规定 <u>—</u> 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>10</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>10</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>—</u> 项			好	
综合验收结论		合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月21日	(公章) 总监理工程师: <u>张明</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>徐郭王</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>侯</u> 2020年9月22日	(公章) 项目负责人: <u>祝</u> 2020年9月22日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

